

Lenovo T15 Gen 1 | Erstes (letztes) und nachhaltiges leistungsstarkes Hack-Book für die kommenden Jahre

Beitrag von „Arkturus“ vom 13. Oktober 2025, 08:42

Thunderbolt wird in USB nicht gezeigt. Hast Du alle Ports mit Sticks belegt? USB2 und 3 sowie usb-C/sw? Sonst siehst du nicht welche aktiv sind und DevSpeed zeigt nichts an. [DerTschmig](#)