

Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma

Beitrag von „Arkturus“ vom 14. Oktober 2025, 08:57

Ein [Workaround](#) dazu.

EDIT: Leider nicht nachhaltig. Sowohl unter Sonoma als auch Sequoia in der jeweils aktuellsten Dev-beta wird jetzt nur noch das Wlan-Symbol mit Ausrufezeichen gezeigt und Wlan ist deaktiviert. Die Patches für modern Wireless mehrfach erneut installiert. Weiterhin kein Wlan mit der Fenvi T919.

EDIT: Ich habe jetzt die im Troubleshooting zum OCLP beschrieben 3 Möglichkeiten ausgeführt, sowohl mit Sonoma als auch Sequoia werde die von OCLP installierten Treiber nicht geladen. Ich habe das mehrfach wiederholt und auch zuvor die alten Treiber mittel OCLP/Revert-root-patches deinstalliert.



