

Audio Aussetzer wenn ich kopiere - USB DAW - OPENCORE

Beitrag von „ST3R30“ vom 25. Oktober 2025, 21:58

Es gibt keine extra Treiber für dieses Interface für macOS, sondern nur ein Tool um die Farbe der LEDs um die Potis zu ändern.

Muss mich aktuell mit Windows und Cubase rumplagen für ein Projekt und es ist einfach die Seuche. Muss ASIO4ALL verwenden, um Zugriff auf die virtual outs von nem RODE-Interface zu bekommen. Unter macOS: Interface angeschlossen, Logic geöffnet, alles sofort am Start.

Die Frage ist halt: sind es buffer underruns oder Spannungsprobleme. Der USBX Device in dem EFI-Ordner, enthält folgende Werte:

Bedeutung	Hex
kUSBSleepPowerSupply	0x13EC 5100 mA
kUSBSleepPortCurrentLimit	0x0834 2100 mA
kUSBWakePowerSupply	0x13EC 5100 mA
kUSBWakePortCurrentLimit	0x0834 2100 mA