

# Audio Aussetzer wenn ich kopiere - USB DAW - OPENCORE

Beitrag von „benbumben“ vom 27. Oktober 2025, 21:18

[Zitat von ST3R30](#)

[benbumben](#) Dein Interface benötigt ein Netzteil, da es 6 Eingänge samt PreAmps hat. Und die brauchen halt Saft.

Offenen Fragen:

- Tritt das Problem auch unter Windows auf?
- Hast du mal eine Grafikkarte rausgenommen?
- Mal On-Board-Audio im BIOS deaktiviert?

Ich hab das Problem gefunden. Übrigens auf Windows gab es niemals irgendeine derartigen Probleme, deshalb war mir schon klar dass es am Hackintosh lag.

Deepseek hat mir geholfen die EC-USBX.aml auf die basics zu reduzieren und die Spannung leicht zu erhöhen von 2100mah zu 220mah. gibt es keine Störungen mehr.