

WLAN Alternative für BCM43602 Chips (eingeschränkt auch BCM4350) OHNE Root Patche OHNE deaktiviertem SIP OHNE deaktiviertem AMFI bis Tahoe

Beitrag von „Teddy07“ vom 29. Oktober 2025, 22:58

Hallo

die BCM943602CS wird unter Hackintool erkannt.

Mac OS ist Tahoe 26.0.1

Kext wird nicht geladen - ist jedoch richtig platziert.

Bluetooth funktioniert jedoch KEIN WLAN.

