

WLAN Alternative für BCM43602 Chips (eingeschränkt auch BCM4350) OHNE Root Patche OHNE deaktiviertem SIP OHNE deaktiviertem AMFI bis Tahoe

Beitrag von „Teddy07“ vom 5. November 2025, 20:34

Habe das Selbe versucht mit einem Z490 Division D mb.

VT-d ist ENABLED und DisableIoMapper ist nicht aktiv gesetzt.

Leider kein Erfolg, da die Einstellungen nicht geladen werden.

anbei die entsprechende config.plist

Da Apple VTD aktiviert = KEIN LAN - gibt es hier eine Lösung?

