

# WLAN Alternative für BCM43602 Chips (eingeschränkt auch BCM4350) OHNE Root Patche OHNE deaktiviertem SIP OHNE deaktiviertem AMFI bis Tahoe

Beitrag von „Teddy07“ vom 11. November 2025, 21:57

Hallo zusammen

auf dem Z390 Designare war es kein Problem und es läuft ohne Probleme.

Nun habe ich es auf dem Z490 Vision D versucht ohne Erfolg.

VT-d ist enabled - DisableIoMapper ist aus.

Die Karte wird unter PCIe gefunden und das BIN ist richtig platziert.

Anbei auch den neuen USB-Kext.

WO liegt hier der Fehler ?

