

# macOS 26 Tahoe auf den Hackintosh

Beitrag von „karacho“ vom 16. November 2025, 11:43

[Zitat von schrup21](#)

jep, da ist das ganz genauso - und dabei hab ich da nur Dortania's Prebuilt SSDTs (hat also nicht mit SSDTTime zu tun).

Hast du zufällig den XhciPortLimit quirk gesetzt? Da dein Lifebook weniger als 15 Ports hat, wäre das eine Erklärung, wieso du ohne das Port mapping auskommst.