

macOS 26 Tahoe auf den Hackintosh

Beitrag von „schrup21“ vom 20. November 2025, 19:38

Das Problem ist ja nicht Broadcom, BCM4377/4378/4387/? werden unterstützt (MacBooks) - nur die Treiber für die älteren Chips inkl. deren Firmware wurden entfernt. Daher Variante 1) die alten Treiber inkl. altes Drumherum, Variante 2) BCMC aus der Linux / BSD Ecke, wobei das nicht mit Apple Services umgehen kann (warum auch).

Schade ist natürlich, dass der Großteil der vorhandenen BCM Chips nicht von BCMC unterstützt wird - aber andererseits kostet eine BCM943602CS oder eine BCM943602CDP auch kein Vermögen.