

Fuijtsu Espresso C720 Bios Bug ,bitte um Hilfe

Beitrag von „have“ vom 3. Dezember 2025, 09:49

Hab das D3224-P1 genommen und paar andere auf den stik gemacht und umbenannt zu D3224-A1.

jetzt lebt der pc wieder.alles bestens