

Modern Wifi Patch Tahoe

Beitrag von „Kalypso478“ vom 14. Dezember 2025, 12:10

Ich habe scheinbar auch noch einen Fehler im System und somit das WLAN noch nicht zum Laufen gebracht.

Folgendes habe ich bisher getan:

Unter Kernel folgende Kexte wieder aktiviert:

AMFIPass.kext (V1.4.1) aktiviert

IOSkywalkFamiliy.kext (V1.0) aktiviert

IO80211FamiliyLegacy.kext (V1200.12.2b1) aktiviert der zusätzlich den
IO80211FamiliyLegacy.kext/Contents/Plugins/AirPortBrcmNIC.kext aktiviert

Unter Block:

com.apple.iokit.IOSkywalkFamily aktiviert

Unter Quirks:

DisableIoMapper aktiviert

Unter NVRAM:

csr-active-config 03080000 gesetzt

boot-args um amfi=0x80 ergänzt

OCLP (Nightly Bulid 3.0.0.) heruntergeladen und ausgeführt.

Nach dem Neustart findet es zwar die WLAN Karte (Fenvi-919). Das WLAN Symbol ist aber durchgetrichen bzw. deaktiviert und lässt sich auch nicht aktivieren.

Wo ist der Fehler? Schon mal jetzt danke für eure Hilfe!

Ergänzung:

Mittlwerweile -nachdem ich einen NVRAM Reset gemacht habe- fährt der Hackintosh hoch und WLAN wird gefunden und aktiviert.

Allerdings friert der Hackintosh nach kurzer Zeit ein. Dann hilft nur noch ein Neustart über den Resetknopf am PC.