

Das ASUS Z890 Prime-P bleibt selbst mit der Option npci=0x3000 beim PCI-Konfigurationsvorgang hängen.

Beitrag von „hacky101“ vom 18. Dezember 2025, 22:31

Code

1. Bitte beachten Sie das beigefügte Bild und die EFI-Dateien. Diese config.plist-Datei funktioniert auf Gigabyte Z890-Mainboards.