

WWDC 2025, macOS 26 & Hackintosh

Beitrag von „hacky101“ vom 19. Dezember 2025, 22:36

Das ASUS Z890 Prime-P bleibt selbst mit der Option npci=0x3000 beim PCI-Konfigurationsvorgang hängen.

Bitte beachten Sie das beigefügte Bild und die EFI-Dateien. Diese config.plist-Datei funktioniert auf Gigabyte Z890-Mainboards.