

# Es tut sich wieder was bei Broadcom WLAN

Beitrag von „schrup21“ vom 23. Dezember 2025, 11:07

Es gibt keine Firmware für BCM4360.

Diese Module werden in Linux mit der SMAC Firmware betankt.

<https://wireless.docs.kernel.org/en/latest/drivers/brcm80211.html>

Code

1. `/lib/firmware/brcm/bcm43xx-0.fw`

Apple verwendet eine eigene, proprietäre Firmware, die ist in AirPort\_BrcmNIC enthalten (auch die FW für die BCM943602 und BCM94350 ist da integriert).