

Modern Wifi Patch Tahoe

Beitrag von „Arkturus“ vom 27. Dezember 2025, 19:06

[schrup21](#) ich hatte einfach nicht auf dem Schirm, die reguläre Anleitung von [MacGrummel](#) zu berücksichtigen, also IOSkywalker und IO80211Family einzubinden. Die hatte ich deaktiviert, weil die BCM94360ng mit dem Legacy-NIC-Plugin nicht funktioniert. Die DW1830 und 1560 funktionieren damit, wobei bei letzterer noch AirPortFixup.kext mit eingebunden wird. Muss mich korrigieren. Nur die BCM94360ng hat das Problem mit dem Freeze im Bootprozess. Die DW1830 hat das BT Problem, Geräte werden nicht gefunden, AirDrop funktioniert in beide Richtungen. Inzwischen funktioniert. BT auch unter Linux nicht. Windows Treiber habe ich wieder deinstalliert, hat aber nichts gebracht.

Fehler vom

OCLP hatte ich nicht gesehen, It Übersetzung war alles ok.