

macOS 26 Tahoe auf den Hackintosh

Beitrag von „apfel-baum“ vom 14. Januar 2026, 16:42

bei wlan, bluetooth, hakt es gerne aufgrund der reihenfolge der kexte, und bei bluetooth mitunter aufgrund des portmappings, so zumeist bei den broadcom karten/chips. bei intel ist das vielleicht ähnlich

lg 😊