

macOS 26 Tahoe auf den Hackintosh

Beitrag von „Hackintosh-Info.de“ vom 12. Februar 2026, 20:40

Danke [ST3R30](#), die I226 ist nicht das Problem, denn die ist wie gesagt deaktiviert und durch die PCI Karte ersetzt. Wie hier [macOS 26 Tahoe auf den Hackintosh](#) in dem Fehlerbericht, ist es ein Problem mit dem RAM. (Zumindest les ich das da so raus) egal ob Tahoe oder Sequoia.