

macOS 26 Tahoe auf den Hackintosh

Beitrag von „DerTschnig“ vom 25. Februar 2026, 14:09

[Zitat von karacho](#)

Was für ein ILOK? USB Dongle? Hast du deinen USBPorts_Z390_E.kext für Tahoe angepasst?

Hallo Forum,

Muss leider ein Thema nochmal anstossen.

Ilok läuft wieder.....

Bin jetzt auf draufgekommen, dass ich z.B. mein iPhone nicht mehr laden kann wenn er direkt am

Hacki 9900K angesteckt. (Kabel ist in Ordnung)

Habe auch mal eine externe SSD angeschlossen.

Es kommt mir vor als ob der Strom nicht reichen würde.

USB Stick funktioniert.

Kann aber nicht sagen seit wann es nicht mehr funktioniert. (Lade sehr selten über den PC)

Hab mal eine USB Kext in Windows erstellt.

Meine alte Z390-E hat bis jetzt eigentlich tadellos funktioniert.

Muss ich da noch was anpassen?

Alles sehr komisch

Dank Euch