

macOS 26 Tahoe auf den Hackintosh

Beitrag von „DerTschnig“ vom 25. Februar 2026, 21:02


[Zitat von MacGrummel](#)

Von wann ist Deine USB-Toolbox? Für Tahoe (ab Sonoma) sollte die Adressierung der USB-Ports der UTB-Map in „usb-port-number“ geändert werden, das macht die aktuelle Version automatisch.

Danke [MacGrummel](#)

Hab die USB Kext jetzt angepasst.....sehe auch das iPhone im Hackintool.

Sehe das iPhone aber auch nicht im Finder.



Type	ID	Name
XHC	0x14	Canon Lake PCH USB 3.1 xHCI Host Controller
XHC3	0x20	JHL7540 Thunderbolt 3 USB Controller (Tian Ridge 4C 2018)

Type	Name	Location ID	Port	Connector	Dev Speed	Device	Comment
XHC	H501	0x1400000	0x01	USB3	0	Unknown	
XHC	H502	0x1400000	0x02	USB3	0	480 Mbps USB2.0 Hub	
XHC	H503	0x1400000	0x03	USB3	0	Unknown	
XHC	H504	0x1400000	0x04	TypeC+for	0	480 Mbps USB 2.0 Hub	
XHC	H506	0x1400000	0x06	Internal	0	480 Mbps USB2.0 Hub	
XHC	H507	0x1400000	0x07	USB3	0	Unknown	
XHC	H508	0x1400000	0x08	USB3	0	480 Mbps iPhone	

Danke

```
christophglantschnig — USBMapinjectorEdit.command — Python • USB...
#####
# Available IOKitPersonalities #
#####
1. MacPro7,1-XHC - 15/15 enabled
SMBIOS: MacPro7,1
Class: AppleUSBHostMergeProperties
2. MacPro7,1-XHC3 - 4/4 enabled
SMBIOS: MacPro7,1
Class: AppleUSBHostMergeProperties

U. Update Keys for macOS 26 (Tahoe)
S. Set All SMBIOS Targets
C. Set All Classes to AppleUSBHostMergeProperties
L. Set All Classes to AppleUSBMergeNub (Legacy)
M. Return To Injector Selection Menu
Q. Quit

Please select an IOKitPersonality to edit (1-2): U
```