

# mac erkennt kein iPhone unter Tahoe

Beitrag von „apfelnico“ vom 2. März 2026, 15:59

[DerTschnig](#)

HSxx (HighSpeed, USB2) und SSxx (SuperSpeed, USB3) eines gemeinsamen physischen Ports, in dem Fall dein USB-C, werden nach ACPI gleich bezeichnet. Nur USB2 die allein vorkommen, werden explizit so definiert. Beim USB-C gibt es zwei Varianten (noch eine dritte, wenn ausschließlich darüber USB2 läuft, kommt hier nicht vor), einmal mit Switch und einmal ohne. Bei dir richtig so. Ohne Switch sind meist für Frontanschluss, dort sind zwei USB3.x auf den Stecker aufgeschaltet (neben dem USB2), je nach Drehung des Steckers wird der eine oder andere Port genutzt.