

Intel 10GB Netzwerkkarten für macOS modifizieren

Beitrag von „Mieze“ vom 2. März 2026, 21:31

[Zitat von TobseBo](#)

Ich habe alles probiert, aber kein Erfolg.

[TobseBo](#) Nimm es bitte nicht persönlich, aber Formulierungen wie "Ich habe alles probiert, aber kein Erfolg" haben sich in der Vergangenheit als sicherer Hinweis dafür erwiesen, dass zumindest ein Teil des Problems zwischen Tastatur und Stuhllehne zu finden ist.

Also was genau hast Du probiert? In welcher Konfiguration? Ich habe nicht mit El Capitan getestet, aber mit Catalina auf einer Haswell-CPU und X520 sind 9,4Gbit/s per TCP/IPv4 in beiden Richtungen überhaupt kein Problem für IntelLucy. Diese Konfiguration war mein erstes Testsystem bei der Entwicklung.

[apfelnico](#) Die X520 und X540 können nur PCIe 2.0, d. h. man braucht mindestens 4 Lanes pro Port, um die volle Geschwindigkeit zu erreichen.