


macOS 26 Tahoe auf den Hackintosh

Beitrag von „MacGrummel“ vom 10. März 2026, 07:56



Bleiben wir lieber erstmal bei der (traurigen) Realität: die nächste [Tahoe-Beta ist raus: 25E5233c](#).



Hiksemi Mini
251 GB, 105 GB frei

Sequoia NVMe
1 TB, 403,43 GB frei


SSD-RAID
6 TB, 2,32 TB frei

Blue Passport
4 TB, 171,31 GB frei

Tahoe Bilder
80 Objekte

und beim Speichern der System-

Z790er die Startplatte ihr Logo jetzt wieder, aber dafür sind jetzt auch alle anderen Festplatten- und Desk-Ordner-Logos verschwunden.



Und: die Startplatte läuft nur noch mit USB2-Geschwindigkeit, obwohl sie an einem eindeutig bestimmten USB3-Port hängt. Das macht schon das Schreiben dieses Textes mühsam und zäh. Und mein X99er hat genau das gleiche Problem mit seiner externen Platte..

OCLP-Mod 3.1.5

选择此macOS

	macOS Sequoia	15.7.3	24G419	15.7 GB	01/08/26
	macOS Sequoia	15.7.4	24G517	15.7 GB	02/18/26
	macOS Tahoe	26.1	25B78	17.3 GB	11/03/25
	macOS Tahoe	26.2	25C56	17.4 GB	01/08/26
	macOS Tahoe	26.3	25D125	17.5 GB	02/18/26
	macOS Tahoe	26.3.1	25D2128	17.9 GB	03/04/26
	macOS Tahoe Beta	26.4	25E5233c	18.2 GB	03/09/26

复制链接 下载

显示老版本/测试版本

返回

Die Größe des großen Paketes liegt unterdessen bei 18,22 GB!



OpenCore Legacy Patcher

OpenCore Legacy Patcher has detected that a macOS update is being downloaded:

26.4 (25E5233c)

The patcher needs to prepare the system for the update, and will download any additional resources it may need post-update.

This may take a few minutes, the patcher will exit when it is done.

Cancel

Ok

Und ein passender Kernel Debug Kit 26.4 ist noch immer nicht vorhanden, also gibt's keinen Patch.

P.S.: Das USB-Problem ist mit dem Umdrehen der USB-C-Stecker und einem Neustart erledigt.