

ThinkPad T15 Gen1 mit 4K-Display – Sequoia 15 Installation hängt (Black Screen nach Services)

Beitrag von „ende4711“ vom 15. April 2026, 19:18

Ich habe leider keine eigenen Erfahrungen mit **ThinkPads**. Meine Hinweise beziehen sich daher nur auf allgemeine Vergleichspunkte und darauf, worauf es im Prinzip ankommt.

Aus meiner Erfahrung mit der Dell Precision 7750 sollte im BIOS **Switchable Graphics** aktiviert werden, damit das System bei Verwendung des Boot-Args `-wegnoegpu` die **NVIDIA-Grafikkarte** nicht anspricht und stattdessen die **Intel UHD-Grafik** verwendet.

Außerdem ist die Angabe von **AAPL,ig-platform-id**, generiert mit **Simplifi**, wichtig - zusammen mit

`framebuffer-patch-enable = 01000000` und `framebuffer-stolenmem = 00003001` (beides im **DATA-Format**).

Simplifi zeigt dir diese Werte in der Regel direkt an. SMBIOS ist noch sehr wichtig in meinem Fall ist es MacBookPro16,2 Intel Core i5-1038NG7 @ 2.00 GHz