

# Installation Ryzen 9 9950x / Gigabyte x670e aorus master / RX 6800 / USB Port Mapping

Beitrag von „Caldir“ vom 18. April 2026, 12:54

fehlt noch das USB Mapping ...

die Cinebench Score's sind okay ?

Bekam mal einen sporadischen Black Screen, dennoch nach einem Neustart gings wieder

Lag an den boot args

EDIT: Alles gemappt.

Leider springen die Front USB links und rechts nicht an, es blinkt kurz der Stick auf. Mehr aber auch nicht.

Versuche mal Evtl. ein anderen Type auszuwählen.

Liegt wohl an dem USB Port da 2 Kabel an einem Connector im Mainboard dran hängen ?! 🤔

VG Daniel