

# Intel AX210 Karte unter Tahoe und Sequoia

Beitrag von „ende4711“ vom 20. April 2026, 12:09

Klar geht das nicht, Dir fehlt die "IntelBluetoothFirmware.kext".

Dann bitte die Reihenfolge so einstellen siehe unten, sonst geht es auch nicht..

8	Item.kext	V2.3.0
9	IntelBTPatch.kext	V2.5.0   IntelBTPatch.kext
10	IntelBluetoothFirmware.kext	V2.5.0   IntelBluetoothFirmware.kext
11	BlueToolFixup.kext	V2.6.9   BlueToolFixup.kext