

Erledigt

Neuling und direkt Probleme.

Beitrag von „bocomp“ vom 8. Oktober 2013, 17:59

Puuuh da bin ich aber erleichtert!!!!!!!!!!!!!!

Also die Lorbeeren gehören nicht mir. Hatte halt auch ne Menge Probleme mit der 210er unter ML 10.8.5 die ich so nicht hinnehmen wollte. Daher habe ich viel gelesen und ne Menge Seiten durchstöbert.

Wie bereits gepostet, haben sich ein paar fähige Leute hingesetzt und für Dein Board und noch ein paar andere (fast alle aktuellen Gigabyte Boarde) DSDT-Patch-Pakete gemacht.

Was ich gemacht habe ist recht einfach ich habe mit einem anderen DSDT Editor (MaciASL) einfach den Patch für Dein Board aufgerufen und eingespielt.

Außer Sound sind da noch jede Menge andere Patches drin.

Die da wären: USB 2.0 unter USB 3.0 fix , Sleep, WIFI vom Board müsste jetzt wohl auch laufen, Netzwerk RJ 45 auf dem Board und.....

Freue Dich das das geklappt hat. Mich freut es auch.

LG
Bernd

PS. Das sind die anderen Boards

GA-H61N-D2V
GA-Z68XP-UD5
GA-H77M-D3H
GA-H77N-WIFI
GA-Z77-DS3H

GA-Z77N-WIFI
GA-Z77X-D3H
GA-Z77X-UD5H
GA-Z77X-UP5 TH
GA-Z77X-UP7

Schau mal ob Du ohne Probleme in den Appstore kommst und ob der Ruhezustand funktioniert. Auch hierfür ist ein Patch eingespielt worden