

2 x HD5870

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 9. November 2011, 09:20

ich würde mal noch probieren den Graphicsenabler auf no zu setzen.

Evtl müssen auch noch anpassungen in der DSDT gemacht werden um die zuordnungen der Karten zu den Slots zu gewährleisten.