

Erledigt

USB 3.0 Steckplätze inaktiv

Beitrag von „Daidalus“ vom 27. Oktober 2013, 19:17

Ok, danke. Werde ich so noch mal versuchen 😊

Edit: Und noch einmal I-Net wollte einfach nicht laufen 😞

Edit 2: Nach Neuinstallation hat sich leider nichts geändert, Festplatte (USB3.0) und USB Sticks USB 2.0 werden nicht angezeigt. Mir ist aufgefallen, das unter "über diesen Mac" Mac Pro (Anfang 2008) steht aber das Bild einen iMac anzeigt! Könnte es damit was zu tun haben?

Im Systembericht steht unter USB 3.0-Hochgeschwindigkeitsbus:
USB 3.0-Hochgeschwindigkeitsbus:

Ort für Host-Controller: USB (Integriert)
Treiber für Host-Controller: GenericUSBXHCI
PCI Geräte-ID: 0x1e31
PCI Revisions-ID: 0x0004
PCI Hersteller-ID: 0x8086
Bus-Nummer: 0x0a

also müßte es doch eigentlich funktionieren 😭