

Erledigt

Bräuchte Hilfestellung bei der Neuinstallation

Beitrag von „DarkProject“ vom 8. November 2013, 09:26

das mit dem codec vom audio wusste ich nicht da manche Anschlüsse am board nicht funktionierten vl Fehler bei der kext install über multibeast muss ich neubegeben 😊 danke für den link mit der Anleitung bis auf die Grafik passt ja alles da muss ich denke grafiksensabler auf no setzen weil die 650 oob läuft den Fehler mit dem Netzwerk hab ich gefunden 😊 falscher kext danke noch vielmals