

Erledigt Mainboard Asrock

Beitrag von „DoeJohn“ vom 10. November 2013, 01:12

@FelixU,

du schreibst, "Und zu deinen USB3, der Serie 6 hatte noch kein richtiges USB3 im Chipset.."

Gibt es auch falsches USB3?

Im Chipsatz ist kein USB 3.0 enthalten, da hast du Recht. Trotzdem laufen bei mir auf beiden Boards die USB 3.0 Anschlüsse einwandfrei mit dem Universal Kext aus MultiBeast! Kann dort alle externen USB 3.0 Medien anschließen, die auch richtig erkannt werden! Es sind auf jedem Board 2 x Etron EJ168 Chips verbaut, wodurch man jeweils 4 USB 3.0-Ports zur Verfügung hat! Ich sehe da keinen großen Unterschied zu den Z77-Boards, außer, das der Chipsatz einen Controller integriert hat!