

Erledigt

Lenovo U510 Speedstep Problem

Beitrag von „Fab“ vom 30. November 2013, 22:49

erzielt bei mir in dem Sinne Wirkung das er beim/ nach dem Start den CPU besser runterpendelt, also Tolleranter und nicht so zäh von 2,30 auf 1,80GHz. Er machte gerade 0.80Ghz. Merkwürdig ?)

Jedoch geht er jetzt nur bis 2,10GHz hoch =(

Soll ich aus der Bootlist P+ C states rausnehmen?