

Erledigt

Ozmosis Bios - Unbekannter Fehler beim App-Store / iCloud

Beitrag von „bernstein“ vom 7. Dezember 2013, 20:45

Hallo , es liegt wohl am verwendeten Boot-Loader,
mit Clover sehe ich immer 1333Mhz, egal ob UEFI, oder "normal" installiert.
mit Chameleon (neueste) und Default smbios iMac Ende 2012, geht das, 1600Mhz

mit Ozmosis werde ich morgen mal testen.

Danke bisher....

ich glaube auch nicht dass es mit der CPU zusammen hängt, zumal im BIOS das getrennt einstellbar ist