

Erledigt

Installationsproblem Snow Leopard 10.6.3 Kernel Panic pmaq_steal_memory

Beitrag von „HerrKavka83“ vom 12. Dezember 2013, 23:28

Hallo liebe Community,

ich habe mir voller Begeisterung den neuen PC zusammengeschaubt. Dann habe ich schon erfolgreich auf einer Platte Win8.1 und Linux Mint 16 installiert - läuft alles problemfrei --> neuer PC an sich geht also gut 😊

Dann habe ich diese Platte abgeklemmt und wollte auf meine andere Platte Snow Leo 10.6.3 installieren.

Habe also von iBoot Ivy Bridge 1.1.0 CD gebootet und dann die MAC OS Setup CD reingetan. Als Parameter habe ich direkt PCIRootUID=0 -v -x mitgegeben. Das läuft dann gut 5 Minuten, bis es einen Kernel Panic gibt (siehe Bild im Anhang).

Mein System:

Intel Core i5 3570K 4x 3.40GHz So.1155

Grafik: Point of View GeForce GTX 680 EXO 3Fan SuperClocked 2048 GDDR5

HD für Mac OS Installation: Western Digital WD5003AZEX Black 500GB

Gigabyte GA-Z77-DS3H Intel Z77 So.1155

RAM: Kingston ValueRAM - Memory - 8 GB # KVR16N11H/8

Ich habe mich an diese Anleitung gehalten: [Keine fremdsprachigen Links! IBM](#)

Wer kann mir helfen? Wo ist das Problem? Danke im voraus!!!

P.S. Ich habe mir jetzt erstmal extra kein anderes BIOS (Ozmosis) installiert, da ich dann die Garantie aufs neue Mainboard verliere