

Erledigt

## 10.6.3 Reboot nach Chameleon Bootloader

**Beitrag von „Dentai“ vom 21. Dezember 2013, 01:52**

Hallo zusammen,

ich hab hier ein HP DC7100 gefunden auf welchem ich mal OSX installieren wollte. Hab mich schlau gemacht und gelesen das ein Celeron D Prozessor gehen soll.

Nun meine OSX 10.6.3 CD genommen iBoot und dann kam der Fehler "still waiting for root device". Um das Problem zu lösen iBoot Legacy genommen und verschiedene Bootflags probiert. Die Installation ging auch durch und alles war schön. Chameleon Bootloader v2 installiert und reboot gedrückt. Leider geht es jetzt nicht mehr weiter.

Wenn Chameleon bootet dauert es ca 3-5 sec bis der Rechner neu startet. Ein Apple Zeichen oder ähnliches gibt es nicht. Blackscreen und Neustart.

Habe dann eine Neuinstallation versucht die aber keine Abhilfe brachte.... Was läuft falsch?

Bootflags wie -x oder -s etc geben keine Abhilfe. -v rattert so schnell und schmiert dann ebenfalls ab das dort keine Infos zu entnehmen sind.

Das System:

Intel Celeron D 2,66ghz

1GB DDR SDRAM

Intel GMA 900

Intel 915G Chip

---

**Beitrag von „Dr.Stein“ vom 21. Dezember 2013, 02:15**

Versuch mal einen anderen Bootloader

<http://www.osx86.net/files/file/1755-nawcom-cd/> hat schon wunder bewirkt.

Oder erstelle halt einen Stick mit MyHack oder UniBeast

---

### **Beitrag von „Dentai“ vom 21. Dezember 2013, 12:55**

Alles klar probiere ich.

---

### **Beitrag von „Dentai“ vom 22. Dezember 2013, 22:51**

Aktuell leider noch keinen Erfolg mit myHack genau das selbe.

Kann es denn sein das der Chipsatz das garnicht mit macht?

Weil ein 915G ist ja schon ziemlich alt. Bei einem G31 hat es bei mir ohne Probleme geklappt.

Ich hab hier noch ein Mainboard liegen mit einem Q33 Chipsatz. Ist das besser geeignet?

[http://www.msc-ge.com/download...sheets/fsc/ds\\_d2581-A.pdf](http://www.msc-ge.com/download...sheets/fsc/ds_d2581-A.pdf)

Da hätte ich nämlich auch gleich platz für eine 8400GS