

Erledigt

KP bei Acer Aspire 5315

Beitrag von „zero130482“ vom 22. Januar 2014, 16:25

Ich versuche gerade auf einem Acer Aspire 5315 SL 10.6 zu installieren.

Die Daten:

Intel Celeron 530

Intel x3100

2GB Ram

160 GB HDD Sata

Die installation hat dank rBoot geklappt, nach dem ersten Systemstart habe ich via Multibeast die EasyBeast Installation gewählt und danach noch Chameleon installiert.

Nach dem neustart bekomme ich eine KP, kann mir jemand weiterhelfen?

Boote über Chameleon, versuche es zumindest.

[Bild](#)

Beitrag von „Fab“ vom 22. Januar 2014, 18:56

du brauchst sehr wahrscheinlich eine Patched IntelCPUPowermanagement.kext
da du sagst das du mit rBoot gestartet hast würd ich dir empfehlen auch mal iBoot Legacyoder
iBoot auszuprobieren.
Aber ich Tipp eher auf Legacy version.

Beitrag von „zero130482“ vom 22. Januar 2014, 19:33

Habe es irgendwie geschafft.

Habe Combouupdate auf 10.6.8 eingespielt und danach den Legacy Kernel installiert.

Nun läuft er.

Nur noch kleinere Baustellen, wie LAN, Wlan und Sound.

Beitrag von „Fab“ vom 22. Januar 2014, 20:04

na da hilft ein blick bei osx86.net

Beitrag von „toemchen“ vom 24. Januar 2014, 13:56

genau, lass die systeminfo drüber laufen und suche nach den DeviceID´s einfach im World
Wide Web.

Wenn es ein anderes Problem gibt, einfach nen neuen Thread aufmachen. Hier ist alles gesagt.

