

Erledigt

ALC898 nur digitaler Ausgang funktioniert

Beitrag von „nicodimis“ vom 27. April 2014, 18:27

Hallo zusammen!

Hab heute OSX neu installiert. Lief alles soweit wie gewohnt. Update auf 10.9.2 durchgeführt und dann per Multibeast 6.2.1 ALC898 without DSDT installiert.

Nun kommt nur am digitalen Ausgang der Ton so wie er soll?

Interne Lautsprecher nur Link mit viel Knacksen und die anderen beider Ausgänge sind tot?

In der Vergangenheit hat ich nie diese Probleme?

Hat jemand eine Idee?

Beitrag von „ProfA12345“ vom 27. April 2014, 18:29

Nutzt du Ozmosis oder Chameleon?

Beitrag von „nicodimis“ vom 27. April 2014, 18:33

Per Multibeast Chimera v2.2.1

Beitrag von „ProfA12345“ vom 27. April 2014, 18:44

Du kannst nat Ozmosis flashen. Da ist Sound, Bootloader, usw. bereits drinnen. Siehe:
<http://hackintosh-forum.de/ind...ad&postID=91413#post91413>

Du kannst nat. die existente Installation weaternutzen.

Beitrag von „nicodimis“ vom 27. April 2014, 18:58

Stört der installierte Bootloader nach dem flashen?

Beitrag von „ProfA12345“ vom 27. April 2014, 19:48

Nein, der wird ignoriert.

Beitrag von „nicodimis“ vom 28. April 2014, 22:26

Hat erst nach ner neuen Installation funktioniert.

Hab hat sich so oder so gelohnt. Das Ozmosis-Bios ist mal ne geniale Sache!

Nur iCloud will noch nicht.

Beitrag von „Griven“ vom 28. April 2014, 22:33

Du musst das SMBIOS noch anpassen falls Du das noch nicht gemacht hast. Wie steht im Ozmosis Bereich oben angepinnt.

Beitrag von „nicodimis“ vom 28. April 2014, 23:23

Danke! Hat funktioniert.

Beitrag von „Griven“ vom 28. April 2014, 23:36

Sehr gerne 😊