

Erledigt

Kernel Panik NullPowerManagement

Beitrag von „max8995“ vom 20. Oktober 2014, 13:09

Hallo,

nachdem mein Update auf Yosemite mein System extrem verlangsamt hat, habe ich eine Neuinstallation gemacht, so weit so gut. Erster hochfahren über den Bootloader also ohne USB Stick hat problemlos funktioniert. Danach habe ich die WLAN-Karte installiert und jetzt habe ich eine Kernel Panik mit NullcpuPowerManagement. In Multibeats habe ich den entsprechenden Fix installiert.

Hat noch jemand eine Idee? Mit -x kann ich booten.

Beitrag von „John Doe“ vom 20. Oktober 2014, 13:11



bitte mit -v booten und Foto machen

Beitrag von „max8995“ vom 20. Oktober 2014, 13:29

Sorry für die Werbung, aber im Forum darf das Bild nur 150kB groß sein.

Beitrag von „DoeJohn“ vom 20. Oktober 2014, 14:17

Was für welche WLAN-Karte waren das (für Mavericks oder Yosemite), für welche WLAN-Karte?

Beitrag von „max8995“ vom 20. Oktober 2014, 14:51

Es handelt sich um eine AR9287.

Mit folgender kext:toledaARPT.kext. Ich kann sie leider nicht hochladen, da ich den Beitrag mit meinem Handy schreibe. Findet man aber schnell bei Google. Die kext funktioniert aber also WLAN geht.

Beitrag von „DoeJohn“ vom 20. Oktober 2014, 15:02

Ist es denn eine Version für Yosemite? Hast du auch nach der Installation die Rechte repariert?

Beitrag von „max8995“ vom 20. Oktober 2014, 15:06

Es steht nicht explizit dabei, dass sie für Yosemite ist. Es ist aber keine andere verfügbar. Ich habe sie mit KextUtility installiert.

Beitrag von „DoeJohn“ vom 20. Oktober 2014, 15:14

So wie ich das sehe, sind die nur mit Mavericks getestet. Bei Yosemite steht: Unknown! Hast du denn nach der Installation mit KextWizard die Rechte repariert?

Beitrag von „max8995“ vom 20. Oktober 2014, 16:55

Ja habe ich, ich habe jetzt nochmal mit Multibeast etwas rumprobiert. Jetzt bekomme ich ein VoodooPS2 trackpad fehler. Ich mache die Installation nochmal neu, kannst du mir mal eine Multibeast Einstellung empfehlen?

Edit: So habe neu installiert und schon zweimal ohne Stick gestartet ohne Probleme. Jetzt traue ich mich nur nicht mehr die Wlan kext zu installieren 😄

Edit2: So habe nur wieder die Wlan kext installiert. Folgende Fehlermeldung kommt beim Start.

Ich komme jedoch mit -x drüber. Dann funktioniert auch Wlan wieder problemlos. Jemand eine Idee?

Edit3: Nachdem ich die kext gelöscht habe, kommt die Fehlermeldung immer noch, ich brauche das Notebook dringend, also über Antworten würde ich mich sehr freuen.

Beitrag von „DoeJohn“ vom 20. Oktober 2014, 17:17

Dann hau dir Mavericks drauf und warte, bis es eine Lösung für Yosemite gibt! Und wenn das nicht klappt, bleibt dir immer noch Windows, wenn du ihn so dringend brauchst!

Wenn du den Stick mit UniBeast erstellst, hake immer den Laptop Support mit an!

Beitrag von „max8995“ vom 20. Oktober 2014, 17:41

Als ich mit Unibeast das Update für Mavericks drüber installiert habe, hat auch alles funktioniert ohne KernelPanic. Ich habe noch ein Mavericks Clone, normalerweise kann ich doch daraus die Wlan tTreiber exportieren oder?