

Erledigt

Sound Treiber will nicht mehr

Beitrag von „HerrKavka83“ vom 18. Dezember 2014, 19:04

Hi,

wenn ich meine Sennheiser USB Headset dran, kann ich darüber ganz normal Sound hören (Videos, Mp3 usw). Wenn ich das USB Headset abziehe, steht in der Systemsteuerung das kein Ton Ausgabegerät da ist. Das stimmt ja so nicht, auf dem Mainboard ist ja Soundchip und der ging vorher auch immer!

Dann habe ich instiktiv einfach nochmal mit dem MultiBeast 6.01 den Sound Kext nachinstalliert - ändert aber nix, auch nach Reboot! (siehe Anhang)

Was tun?

KOMMANDO ZURÜCK:

Mit ner neuen Multbeast ging es genauso wie hier von mir beschrieben! Wieso (ohne Update) eine neuere MB Version von Nöten ist, raff ich allerdings net 😊

Beitrag von „John Doe“ vom 18. Dezember 2014, 19:27

Super und

