

**Erledigt**

## **Panic nach Umbau...**

**Beitrag von „variousos“ vom 20. Oktober 2015, 20:41**

Hallo und guten Abend,

ich habe (mit Hilfe) mein X99-System mit Clover unter Yosemite zum laufen gebracht. Es lief stabil jetzt 14 Tage. Gestern habe ich einen neuen CPU-Lüfter eingebaut (be quiet Dark Pro 3) und musste dazu mehr oder weniger alles aus- und wieder einbauen. Obwohl alles wieder so verbaut wurde wie es war, startete der Hack nicht mehr (mit der Windows-HD keine Probleme). Ich habe ein Foto gemacht und es attached (bitte verzeiht die Qualität - das Objektivglas vom iPhone ist gesprungen:-)

Im "Safe-Mode" kann ich den Rechner starten...es ist also nicht alles verloren:-)

Hat jemand eine Idee?

LG

---

**Beitrag von „Sascha\_77“ vom 20. Oktober 2015, 20:42**

Das Foto fehlt.

---

**Beitrag von „crusadegt“ vom 20. Oktober 2015, 20:53**

Ich glaub kaum, dass der Umbau der Komponenten daran schuld ist.. Hast du deine [BIOS Einstellungen](#) mal alle kontrolliert?

### **Beitrag von „variousos“ vom 20. Oktober 2015, 22:17**

eigentlich habe ich dort nichts geändert. Worauf sollte ich denn besonders achten?

---

### **Beitrag von „YogiBear“ vom 20. Oktober 2015, 22:28**

Ahoi,

hast du mehrere HDDs in dem Rechner? Evtl. hast die Reihenfolge der Anschlüsse vertauscht und Clover kommt daher ins strauchelt, das seine Daten auf der damaligen ersten Platte hatte - welche jetzt aber die zweite (dritte...) HDD/SSD ist.

---

### **Beitrag von „keiner99“ vom 21. Oktober 2015, 00:20**

Schon mal probiert ohne cache zu booten? Hilft auch immer wieder 😊

---

### **Beitrag von „variousos“ vom 21. Oktober 2015, 09:19**

Hallo [@YogiBear](#),

nein...das System liegt auf der SSD und die ist in keiner Weise geändert worden. Ich habe auch den Portalschluss gewählt, an dem die Platte sich vorher befand (SATA 0/1). Ich habe es ohne die Windowsplatte (SATA1/1) und mit versucht. Beides das gleiche Ergebnis. Die GTX970 ist im selben PCIe-Slot. Das einzige was ich EVENTUELL verändert habe ist, dass die Lüfter anders gesteckt sind. Aber das dürfte doch nicht dafür sorgen, dass es nicht mehr normal bootet!?

[@keiner99](#)

Leider funktioniert von allen Brotoptionen in Clover NUR der Safe-Modus:-)

---

### **Beitrag von „crusadegt“ vom 21. Oktober 2015, 09:30**

Naja in erster Linie würde ich, falls der FastBoot in Clover aktiviert ist, schauen ob die SSD an erster Stelle im BIOS steht..

Alles andere ist mehr als komisch, zumal das durch einen Lüftertausch nichts mit dem OS X passieren sollte 😄

---

### **Beitrag von „variousos“ vom 21. Oktober 2015, 09:40**

@CrusadeGT....das ist schon etwas "seltsam" was sich mir im BIOS darbietet 😞

---

### **Beitrag von „crusadegt“ vom 21. Oktober 2015, 09:44**

Stell ma die UEFI deiner SSD auf Platz 1 😄

---

### **Beitrag von „Fantomas“ vom 21. Oktober 2015, 10:32**

Kann es sein, das du beim Einbau des Kühlers die CPU ausgebaut hattest und evtl. beim einsetzen etwas falsch gelaufen ist? Sitzt der Kühler richtig, ist er 100% gerade? Oder das der Kühler irgendwelche Bauteile berührt? Hat sich vielleicht ein Kabel gelockert? Sitzt der Speicher noch richtig?

Wenn alles so ist wie vorher, muß es laufen!