Erledigt El Captain Installation schlägt fehl

Beitrag von "ralf2201" vom 8. Januar 2016, 18:18

Hi,

kann mir jemand sagen, was hier falsch läuft. Oder sollte ich noch mehr Daten liefern?

Ralf

CPU i5-2500k
MB ASRock Z68

Beitrag von "connectit" vom 8. Januar 2016, 18:21

Setup aus der Signatur? Welcher Bootloader verwendet? Wie wurde der Stick erstellt?

Beitrag von "ralf2201" vom 8. Januar 2016, 18:38

Setup ist neu

CPU i5-2500k MB ASRock Z68 GraKa GTX8800

Stick wurde mit Unibeast 6.1.1 erstellt. Mit Legacy Boot Mode.

Beitrag von "ralf." vom 8. Januar 2016, 19:20

Hallo ralf benutze doch mal die Bootflags: -v -x -f <u>Bios Einstellungen</u> okay? HPET enabled oder auf 64bit

Beitrag von "ralf2201" vom 8. Januar 2016, 20:03

jetzt ging die Installation mit Bootflag -v. Als ich dann booten wollte, bleibt er hängen.

Beitrag von "al6042" vom 8. Januar 2016, 20:16

Hm... laut Google Recherche scheint das mit dem SystemDefinitionen (SMBIOS) von Uni-/Multibeast zu kommen...

Zitat

Pretty much just changed the system definition from Mac Pro 3.1(default) to iMac 13.1 which solved the problem for me.

Hast du Clover bereits auf die Platte installiert? Wenn ja, kann man die Config.plist entsprechend anpassen.

Beitrag von "ralf2201" vom 9. Januar 2016, 10:16

Ich habe meinen USB Stück etwas geändert und komme nun zur Installation. Leider wird meine Maus nicht erkannt. Da muss ich noch testen. Sieht aber wieder besser aus.

Beitrag von "al6042" vom 9. Januar 2016, 10:30

Die Maus hängt nicht zufällig an einem USB3.0 Port, oder ist gar noch eine alte PS/2-Variante? USB3.0 wird bei der Installation noch nicht unterstützt, also hänge die Maus an einen USB2.0-Port.

PS/2-Geräte benötigen einen zusätzlichen Kext und bevor wir den in deinen Installer einbauen, kaufst du dir liebe eine günstige USB-Maus...

Beitrag von "ralf2201" vom 9. Januar 2016, 14:03

Vielen Dank für die Hilfe,

jetzt hat soweit alles funktioniert. Leider bekomme ich keinen Ton. Mein MB ASRock Z68 Extreme4 hat den Realtek ALC 892 Codec.

Beitrag von "griven" vom 10. Januar 2016, 20:51

Na dann die <u>SIP</u> Deaktivieren und entweder mittels Multibeast für ElCapitan den ALC892 Sound installieren oder direkt den toleda patch über das command benutzen https://github.com/toleda/audio_CloverALC