

Erledigt

## Kernel Panic nach Installation von El Capitan

### Beitrag von „RealZac“ vom 26. Februar 2016, 20:03

Alles gut gelaufen bei der Installation. GA Z77-DS3H Rev. 1.1. BIOS Oz 1669m.  
Leider nach der Installation Kernel Panic. Siehe Screenshot. Wer kann helfen? [@griven?](#)

---

### Beitrag von „al6042“ vom 26. Februar 2016, 20:11

Da brauchst du nicht auf Griven warten... 😊  
Mit welchem Installer hast du OSX installiert?  
Kannst du den nochmal nutzen um an die Festplatte heranzukommen und den EvOreboot.kext zu löschen?  
Den brauchst du nämlich unter Ozmosis nicht.

---

### Beitrag von „RealZac“ vom 26. Februar 2016, 20:15

Ich habe Yosemite und El Capitan Boot hier (mit DiskMaker X erstellt).  
EvOreboot.kext löschen... Ich probiere mal.

Komisch, ich kann hier nicht mehr antworten. Deshalb Edit.  
Sicherheitshalber den EvOreboot.kext erstmal umbenannt nach EvOreboot.kext.OLD - El Capitan startet. Nur geht mein Keyboard nicht mehr.  
Vielleicht ein BIOS-Einstellung? Denn komischerweise hängt meine Maschine beim Booten sehr lange im BIOS-Screen.

---

### Beitrag von „liquid88“ vom 26. Februar 2016, 20:44

am besten eine usb Tastatur verwenden

edit: bzw einen anderen port zb usb 2.0 verwenden .... kommst du nun in die Installation ?

---

### **Beitrag von „RealZac“ vom 26. Februar 2016, 20:52**

Also das ist jetzt komisch. Tastatur am Front USB funktioniert. Aber unter Yosemite hat sie auch am hinteren USB keine Probleme gemacht.  
Doch was im BIOS? Oder USB 3.0?

Zumindest kann ich jetzt wieder antworten. 😊

Achso, ich bin bereits im El Capitan. 😊

---

### **Beitrag von „liquid88“ vom 26. Februar 2016, 20:55**

ka ist aber meistens so das die blauen ports (usb 3.0) bei Installationen oder so nicht von Vorteil sind ... ich würde bei der Installation immer auf die 2.0 ports setzen...

funktioniert die Grafik und alles OOB ?

---

### **Beitrag von „RealZac“ vom 26. Februar 2016, 20:58**

Jep, alles funktioniert. Nur eben das Keyboard nicht an USB 3.0. Da war doch was, muss mal nachschlagen.

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 26. Februar 2016, 21:03**

Hier im Forum gibt es jede Menge Threads mit dem USB3.0-Problem unter OSX 10.11... aber natürlich auch Lösungen... 😊

---

### **Beitrag von „RealZac“ vom 26. Februar 2016, 21:16**

Ich denke, dass ich echt ein Problem mit dem BIOS habe. Beim Booten steht die Kiste fast 30 Sek. im POST. das war vorher nicht. Ich gucke nochmal alle Einstellungen durch. Danke euch! Ihr seid genial.

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 27. Februar 2016, 09:05**

Hast du nach dem Ozmosis Flash einen Clear CMOS (ohne Netzteilstecker) gemacht, dann die Optimized Defaults geladen, BIOS nach der Wiki Anleitung eingestellt?

Edit: Hier geht es dann wohl weiter ... [USB-Bus "fehlt" nach Installation von EL Capitan](#)

---

### **Beitrag von „RealZac“ vom 27. Februar 2016, 09:19**

Ja, das habe ich. Inzwischen habe ich festgestellt, dass ich kein reines USB 3.0 Problem habe. Und da es in diesem Thread eigentlich um die KP ging, hab ich einen neuen erstellt:

[USB-Bus "fehlt" nach Installation von EL Capitan](#)