

**Erledigt**

## **USB funktioniert nicht in macOS Sierra !?**

**Beitrag von „Crispy666“ vom 14. September 2016, 14:38**

Hallo,leider gehen meine usb ports nicht unter Sierra unter El Capitan geht alles Problemlos !?

Habe usbinject im EFI Ordner und hänge mal meine config.plist mit an.

Hoffe es kann da jemand helfen.

Grüsse

---

**Beitrag von „Dr.Stein“ vom 14. September 2016, 14:55**

Hey,  
ich habe deinen Beitrag mal verschoben, da es sich hier nicht im geringsten um eine Anleitung handelt. 😊

---

**Beitrag von „Crispy666“ vom 14. September 2016, 15:02**

Hi,danke dir, hatte dort auch usb Probleme gelesen,hätte ich drauf achten sollen.

Grüsse

---

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 14. September 2016, 20:46**

Es geht kein einziger USB Port? Ist die [SIP](#) deaktiviert?

---

### **Beitrag von „Crispy666“ vom 15. September 2016, 17:37**

Hallo,es gehen vorne alle nur hinten gehen alle usb 3.0 nicht.

---

### **Beitrag von „kuckkuck“ vom 15. September 2016, 20:05**

Hast du eine dsdt? Du kannst auch mal die FakePCIID kexte anstatt des USBInjectAll probieren...

---

### **Beitrag von „Crispy666“ vom 19. September 2016, 16:57**

Hi,habe jetzt mal die FakePCIID\_XHCIMux.kext und die FakePCIID.kext ausprobiert mit selben ergebnis,leider habe ich keine DSDT.

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 19. September 2016, 17:39**

Ich war mal so frech und habe dir eine DSDT.aml für dein Board erstellt.

---

### **Beitrag von „kuckkuck“ vom 19. September 2016, 18:07**

Echt frecher Bursche 🍏 🕶️ 👍

---

**Beitrag von „Crispy666“ vom 19. September 2016, 18:12**

Hallo und Danke für dass erstellen der DSDT doch leider startet osx jetzt ohne Grafikbeschleunigung und USB 3.0 geht leider auch nicht hinten.

---

**Beitrag von „al6042“ vom 19. September 2016, 18:13**

Das kann natürlich noch an der aktuellen config.plist liegen.  
Kannst du diese mal als Anhang posten?

---

**Beitrag von „Crispy666“ vom 19. September 2016, 18:14**

Ist im ersten Post.

---

**Beitrag von „al6042“ vom 19. September 2016, 18:29**

Dann empfehle ich mal die Nutzung der folgenden Config.plist.  
Diese nutzt die SysDef iMac14,2, die für deine Config am besten geeignet ist.  
Dabei wurden auch der brutale "Inject Nvidia" und auch die manuell angegebenen VRAM-Werte entfernt.

Viel Erfolg...

---

### Beitrag von „Crispy666“ vom 19. September 2016, 18:39

Hi,so Rechner bootet wieder normal doch sind die hinteren USB 3.0 immer noch Tot.

---

### Beitrag von „al6042“ vom 19. September 2016, 18:41

Und welchen Kext nutzt du aktuell?  
Die FakePCIIDs oder den USBInjectAll?  
Beide Varianten gleichzeitig ist wenig hilfreich.

Wenn es mit dem USBInjectAll noch Schwierigkeiten dieser Art gibt sollten sich hier bitte die USB-Pros einklinken... 😊

---

### Beitrag von „Crispy666“ vom 19. September 2016, 18:55

Habe beide natürlich nicht gleichzeitig probiert,brachte aber keine änderung.Danke aber für deine Hilfe.

---

### Beitrag von „kuckkuck“ vom 19. September 2016, 19:39

Na wenn garnichts hilft dann müssen wir das wohl anders lösen 😊 Aber dann gilt, einmal gelöst, immer gefixt 👍

Ich bin das ganze schonmal mit jemanden durchgegangen, war eine längere Aktion, was es bei dir aber nicht zwingend sein muss. Dafür kann ich jetzt die Texte benutzen die ich damals geschrieben habe 😊

Lies dir mal diese Anleitung durch: [Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports](#) Bei Fragen stell die Frage einfach hier 😊 Ansonsten sind die Fragen vielleicht auch im weiteren threadverlauf im obigen post beantwortet...

2 Dinge noch:

1. Behalte die DSDT von al6042 so wie sie ist, wo sie ist. Wir brauchen eine gepatchte DSDT für den Prozess 😊

2. Stell diese Sachen im BIOS ein:

XHCI-Mode Auto

XHCI hand-off enabled

EHCI hand-off enabled

USB Legacy (falls es das gibt) und UEFI CSM enabled

---

### Beitrag von „kuckkuck“ vom 21. September 2016, 00:10

Wie geht's voran [@Crispy666](#)? Ist die Anleitung verständlich? 😞

---

### Beitrag von „Crispy666“ vom 21. September 2016, 16:08

Hallo,also bei mir unter dem IORegistryEplorer erscheint kein Dreieck und es wird somit auch nichts grün, kannst dir ja gerne mal unter Teamviewer mal anschauen

---

### Beitrag von „kuckkuck“ vom 21. September 2016, 17:37

Schau doch mal hier vorbei: [Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports](#)

---

### Beitrag von „Crispy666“ vom 21. September 2016, 17:43

Hi, hab es so wie auf dem Bild doch leider tut sich nichts.

---

### **Beitrag von „kuckkuck“ vom 21. September 2016, 18:06**

Dann steck doch jetzt mal einen USB Stick in einen Port und schau ob was passiert. Wenn nicht dann probier einen anderen Port.

Steht bei dir auch HS01, HS02.... Im Registry Explorer?

---

### **Beitrag von „Crispy666“ vom 21. September 2016, 18:13**

es sieht bei mir so aus.

<http://www.share-online.biz/dl/KFVILPDOVO>

---

### **Beitrag von „kuckkuck“ vom 21. September 2016, 18:15**

Ich kann das ZIP leider gerade nicht runterladen... Aber du kannst das Bild einfach unter Erweiterte Antwort--> [Dateianhänge](#) anhängen 😊

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 21. September 2016, 18:16**

Das kann man auch als Anhang in den Post packen und muss da nicht auf wirre Filehoster umleiten... 😊

Bei größeren Dateien empfiehlt sich auch die Dropbox...



---

### **Beitrag von „Crispy666“ vom 21. September 2016, 18:22**

Alles klar werde ich nächstes mal machen.

---

### **Beitrag von „kuckkuck“ vom 21. September 2016, 23:12**

Dann bin ich mal gespannt was jetzt nach der TeamViewer Sitzung alles  läuft Berichte dann einfach, dann fixen wir den Rest 

---

### **Beitrag von „Crispy666“ vom 22. September 2016, 00:52**

Hi Kuckkuck,super Arbeit was du geleistet hast,es laufen alle ports bis auf einer ,können wir gerne im laufe des Tages machen.Grüsse

---

### **Beitrag von „kuckkuck“ vom 22. September 2016, 08:49**

Super, das freut mich! Ja, lass uns das im Laufe des Tages machen...

---

### **Beitrag von „Crispy666“ vom 22. September 2016, 18:27**

Hallo,ganz großes lob an kuckkuck der mir die Ports deaktiviert hat,er ist mit mir mit dem Programm IORegistryEplorer, erst die Ports mit einen USB2.0 durchgegangen und hat sich die Ports aufgeschrieben, so dass er die Ports die überflüssig waren ausschließen konnte dann haben wir jeden Port mit einem speedTester, jeden USB3.0 gemessen,sodass wir sehen konnten dass die Ports auch wirklich 3.0 sind.

---

### Beitrag von „kuckkuck“ vom 22. September 2016, 20:47

Na wenn dann jetzt alles funktioniert können wir doch einen grünen Haken setzen👍 Ich bin mir sicher du [@Crispy666](#) hast auch einiges dazu gelernt und jetzt funktioniert auch noch alles... So soll es doch sein 😊

---

### Beitrag von „kackawhuiDh“ vom 21. September 2018, 19:21

Hi, ich habe vor 1/2 Wochen meinen Hackintosh fertiggebaut.

Ga-h370M-ds3h

I5-8400

RX580 8G,

allerdings funktionieren die USB Ports nicht weder die in der Front noch die am mainboard kannst du mir eventuell weiterhelfen ?

zur Erklärung:

Im Clover,Bios funktioniert alles Einwandfrei sobald ich aber Mac OS boote schalten sie sich ab. So kann ich auch kein high Sierra installieren, da ich immer nur zur Sprachauswahl komme, da ich ja weder maus noch Tastatur benutzen kann.

HILFE?!

Danke für die Hilfe

grüße

---

### Beitrag von „kuckkuck“ vom 21. September 2018, 22:04

Hast du USBInjectAll in Clover/Kexts/Other?