

Erledigt

Bitte um Hilfe bei Hp Elitebook 8460p/Clover/Yosemite(EI Captain)

Beitrag von „shiring“ vom 30. September 2016, 19:16

Hallöchen,

in meinem ersten Beitrag wende ich mich gleich einmal mit einem Problem an euch. Ich bin absoluter Newbie auf dem Gebiet, habe mich aber soweit es ging hier eingelese und bin mit den Grundlagen halbwegs vertraut. Ich hoffe ihr könnt mir helfen:)

Meine Hardware:



Was ich bis jetzt gemacht habe:

- Wi-Fi karte getauscht—> <https://www.aliexpress.com/ite...2114.13010608.0.81.7RLtNA> nach der Empfehlung hier:



Zitat

Ich habe auch ein 8460P am Laufen, allerdings ohne ATI Grafik.

Für Wifi empfehle ich dir diese Karte, ist recht günstig und läuft bei mir mit den Clover Patches ohne Probleme, da der Chipsatz in der BIOS Whitelist steht.

Ist übrigens El Capitan-ready

-Bios aktualisiert...hier die Fotos meiner Einstellungen:



16GB Usb stick nach dieser Anleitung bootfähig gemacht:

<https://www.root86.com/topic/7608-how-to-os-x-el-capitan-installieren-.../>

Clover Ordner von hier 1/1 eingefügt—> von Thogg Niatiz [Probleme mit dem HP 8460p](#)

Dann kam Kernel Panik:



Daraufhin NullCPUPowerManagement.kext in .kext Ordner eingefügt..Kernel Panik weg, leider passierte dann bei dem nächsten Versuch das:



Im weiteren Verlauf das:



Hat das was mit den Clover Einstellungen zu tun bezüglich der integrierten HD 3000? Oder sehe ich den Wald vor Bäumen nicht? Ich bin mit meinem kläglichen Latein am Ende. Ich wäre für jedwede Hilfe dankbar, vielleicht kann mich jemand "an die Hand nehmen?"

Ich hoffe , ich habe mich nicht zu knapp ausgedrückt 😊 Falls ihr noch etwas braucht, lasst es mich wissen.

[Hier noch mein CLOVER Ordner:](#)

[CLOVER.zip](#)

Liebe Grüße

Upps da ist wohl etwas mi den Bildern durcheinander gekommen, sorry!!

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 30. September 2016, 19:33

Servus [@shiring](#) und Willkommen hier 😊

Dass es nicht einfach so funktioniert könnte u.a. daran liegen, dass du eine andere CPU hast als ich. Das erklärt die Probleme mit dem Powermanagement. Außerdem solltest du ein anders SMBIOS verwenden als ich - sonst geraten wir späte in Konflikt, wenn Apple keinem von uns später mehr das Gerät eindeutig zuweisen kann. Starte mal bitte Clover und drücke im

Bootmenü, bevor OS X startet, auf F4. Dadurch werden deine ACPI Tabellen nach EFI/CLOVER/ACPI/origin/ gespeichert. Lade bitte die DSDT.aml von dort hier hoch, damit ich sie patchen kann.

Beitrag von „shiring“ vom 30. September 2016, 20:28

Hallo Thogg.. danke für die schnelle Antwort. Ich melde mich gleich

ist das ok? Grüsse

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 30. September 2016, 20:50

Ja, das schaut gut aus. Mounte mal deine EFI Partition, lösche alles und füge den EFI Ordner aus dem Anhang ein.

Bitte füge inzwischen auch mal die Hardwaredetails in deine Signatur und dein Profil ein. Das hilft später, damit alle gleich wissen, womit sie es zu tun haben ohne jedes Mal bei HP nachfragen zu müssen.

Beitrag von „shiring“ vom 30. September 2016, 21:01

ich habe "über mich" eigentlich das eingefügt:

NotebookHP Elitebook 8460P, Intel Core i5 2520M, Intel HD 3000, Crucial 1x8GB 800MHz, 1x SanDisk Sd8SBAT128G1122 (128GB), OS X Yosemite (UEFI)...hoffentlich bald, Clover 3763 (UEFI), MacBookPro8,1Imac: iMac16,2 Intel Core i7 3,3 GHz RAM:16 GB Flash 256GB macOS Sierra

warum wird das nicht angezeigt ? i

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 30. September 2016, 21:04

Das gehört bei "Mein System" rein, bzw. Einstellungen > Benutzerkonto > Signatur

Beitrag von „shiring“ vom 30. September 2016, 21:07

ok ich habs...melde mich gleich

Funzt nicht..startet mit Windows neu.. ähm...muss ich das vorher plattmachen? Sorry für die blöde Frage

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 30. September 2016, 21:52

Funktioniert nicht ist nicht sehr aussagekräftig. Wo hängt es? Oft sind auch Fotos sehr hilfreich.

Wenn du nur eine Festplatte drin hast solltest du sie platt machen. Das kannst du mit Disk Utility machen, wenn der Installer geladen ist. Dual Boot mit Windows auf einer Platte ist zwar auch möglich, aber es ist nicht so pflegeleicht und wird nicht empfohlen. Ich habe eine zweite SSD für Windows in einen HDD Caddy eingebaut und den DVD Brenner rausgeschmissen. Das ist für Notebooks (jedenfall für ältere) die solideste Option, wenn du auch Windows brauchst.

Du kannst übrigens unter Erweiterte Bearbeitung einen Beitrag als neu markieren lassen. Dann landet der Beitrag wieder oben und es gibt eine neue Benachrichtigung.

Beitrag von „shiring“ vom 30. September 2016, 21:55

ja ist ok, die Fehlermeldung hab ich verpasst. Ich lösche erstmal die Platte, dann berichte ich mit wenn möglich mit Fotos.

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 30. September 2016, 22:08

Ahja, verwendest du jetzt El Capitan oder Yosemite? Die Kiste läuft auch mit Yosemite, aber meine Konfiguration ist in der Form nur für El Capitan und Sierra. El Capitan lief perfekt, bei Sierra gibt es noch ein paar Problemchen (Sleep und Sondertasten)

Beitrag von „shiring“ vom 30. September 2016, 22:11


hab es mit El Captain versucht... konnte keine Fehler im Verbose Modus feststellen...jedenfalls nicht augenscheinlich, lösche jetzt die Platte mit SafeErase und berichte dann. Liebe Grüsse

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 30. September 2016, 22:13


Einfaches Formatieren hätte gereicht, aber bei einer HDD richtet SafeErase wenigstens keinen größeren Schaden an. Keine Fehler klingt schonmal gut...

Beitrag von „shiring“ vom 30. September 2016, 22:34

so sieht es jetzt aus:



dann:



Beitrag von „Thogg Niatic“ vom 30. September 2016, 22:43

P-State Fehler... der Zeilenanfang ist auch wichtig - bitte nächstes Mal drauf achten 😊

Probiere mal die Clover config.plist aus dem Anhang

Beitrag von „shiring“ vom 1. Oktober 2016, 07:36

Ok beachte ich 😞 ... probiere es morgen aus und melde mich! Grüße und schlaf gut



Guten Morgen, leider wieder der Chip-Fehler:

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 1. Oktober 2016, 12:58

Bleibt es dort stecken? Der Fehler ist sonst nicht so fatal, wie er sagt...

Wirf mal alle Kexts namens *Sensors.kext raus.

Beitrag von „shiring“ vom 1. Oktober 2016, 13:29

Nein es läuft weiter mit dem verpixelten Balken in der Mitte. Ok ich versuche das mit den Sensor Kexten als nächstes.

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 1. Oktober 2016, 13:30

Ah ok, ich dachte, dass es dort stecken bleibt. Dann lass die Sensor kexts, wo sie sind.

Beitrag von „shiring“ vom 1. Oktober 2016, 13:50

 Und was kann ich stattdessen machen?

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 1. Oktober 2016, 14:18

Du kannst mal diese config.plist probieren. Habe mal einen Framebuffer gesetzt.

Beitrag von „shiring“ vom 1. Oktober 2016, 16:01

 Habs probiert...mit dem gleichen Ergebnis.

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 1. Oktober 2016, 16:02

Dann auf ein neues:

Beitrag von „shiring“ vom 1. Oktober 2016, 16:10

Wieder nicht...aber wir geben nicht auf 

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 1. Oktober 2016, 16:15

Dann füge mal den OsxAptioFix2Drv-64.efi Treiber in drivers64UEFI ein

Beitrag von „shiring“ vom 1. Oktober 2016, 16:21

Leider ähnliches Bild:

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 1. Oktober 2016, 16:29

Dann wirf den Treiber nochmal raus und probiere es mit dieser config.plist

Beitrag von „shiring“ vom 1. Oktober 2016, 16:38

So langsam glaube ich es liegt an mir 😊

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 1. Oktober 2016, 16:43

Das ist merkwürdig... nochmal:

Beitrag von „shiring“ vom 1. Oktober 2016, 16:56

Jetzt ist wieder der Chip Fehler angesagt.

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 1. Oktober 2016, 16:59

Das ist schonmal besser. Dann füge mal bitte die beiden Kexts ein

Beitrag von „shiring“ vom 1. Oktober 2016, 17:10

Ich habe die Kexte in Kexte/10.11 eingefügt...war doch richtig? jedenfalls wieder Chip Fehler:(

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 1. Oktober 2016, 17:17

Ja, einfach bei den anderen Kexts unterbringen.

Den Fehler kannst du ignorieren. Interessant ist, wie es weiter geht - noch immer Streifen? Auf ein neues...

Beitrag von „shiring“ vom 1. Oktober 2016, 17:33

Ja Streifen wieder. Und dann bleibt er hängen- Ok ich versuch die nächste plist.

Mein Streifen ist wieder da:(

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 1. Oktober 2016, 17:45

Scheinbar hast du eine besonder zickigen Sandy Bridge CPU erwischt... boote mal im Safe

Mode (-x). Funktioniert das besser?

Beitrag von „shiring“ vom 1. Oktober 2016, 18:03

wie mache ich das? sorry für die wieder blöde Frage

Im Bios finde ich keine Option dafür 😞

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 1. Oktober 2016, 18:03

Im Clover Bootmenü den OS X Installer vom Stick auswählen, Space drücken, dort Safe Boot anhaken und unten auf Booten gehen

Beitrag von „shiring“ vom 1. Oktober 2016, 18:14

Danke für deine unendliche Geduld...wieder nichts...:(

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 1. Oktober 2016, 18:30

Bald gehen mir die Ideen aus... ein neuer Versuch:

Beitrag von „Reprise80“ vom 1. Oktober 2016, 20:24

Versuche mal von deinem Installer Stick den AppleIntelHd.....kext zu löschen aber Speicher ihn dir irgendwo so das du ihn wieder hinzufügen kannst.
zu finden ist er unter System/Library/Extensions

Beitrag von „shiring“ vom 2. Oktober 2016, 12:00

So...nächster Versuch ging mit der neuen plist wieder in die Hose.

[@Reprise80](#)...ich habe überall geguggt nach der Datei...ist nicht zu finden 😞

Beitrag von „Reprise80“ vom 2. Oktober 2016, 12:01

zeig mal welche AppleIntelHD kexte bei dir vorhanden sind

Beitrag von „shiring“ vom 2. Oktober 2016, 12:04

hab den EFI Ordner hochgeladen..da is keiner drin oder?

Beitrag von „Reprise80“ vom 2. Oktober 2016, 12:09

ne nicht im EFI Ordner, wenn du deinen stick anschließt und dann /system/Library/Extensions.

Beitrag von „shiring“ vom 2. Oktober 2016, 12:24

habs gefunden denk ich:)

aber das ist doch der Ordner von meinem iMac...sorry bin etwas verwirrt jetzt

Beitrag von „Reprise80“ vom 2. Oktober 2016, 12:42

Ne auch nicht richtig 😄 du hast ja einen Stick Erstellt zum installieren richtig ? wenn ja, dort auch dem stick befindet sich auch ein Ordner System 😊

Beitrag von „shiring“ vom 2. Oktober 2016, 12:51

kein extensions Ordner

Beitrag von „Reprise80“ vom 2. Oktober 2016, 19:01

das ist sehr merkwürdig, was ist denn sonst noch auf dem stick ?

Beitrag von „shiring“ vom 3. Oktober 2016, 17:06

Nur noch der EFI Ordner

Hat jemand noch eine Idee für mich? 🤔

Beitrag von „Reprise80“ vom 3. Oktober 2016, 17:14

gib bitte mal im terminal den Befehl ein : defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles 1
und dann guck noch mal nach dem Ordner System

Beitrag von „shiring“ vom 3. Oktober 2016, 17:21

Hab ich gestern schon versucht die versteckten Kram anzeigen zu lassen. 🤔