

Erledigt

## HP Probook 4530s Sierra Helligkeit nicht regelbar

Beitrag von „XeNTaX“ vom 1. März 2017, 17:21

Hallo Zusammen,

Ich habe heute erfolgreich Sierra auf meinem Probook 4530s installiert, soweit funktioniert alles, bis auf das regeln der Helligkeit.

Sowohl in den Systemeinstellungen als auch über die F-Tasten kann ich den Regler bewegen, es tut sich aber nichts.

Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte ? Unter El Capitan (soweit ich mich erinnern kann wurde das Update von Yosemite ohne patchen durchgeführt) funktionierte es noch

Danke und Gruß  
Robin

edit: Mist, ich sehe grade ich habe es im falschen Bereich gepostet, habe nicht gesehen, dass hier der Desktop Bereich ist. Vielleicht kann das jemand verschieben ? Habe keine Option dazu gefunden

---

Beitrag von „bananaskin“ vom 1. März 2017, 17:56

Hallo, da gibt es inzwischen eine sehr gute Online-Methode das HP-Book auf den neuesten Stand zu bringen.

Suche mal nach "**HP ProBook/EliteBook/Zbook using Clover UEFI hotpatch**" ist wohl von Github(Tomatenmänner). Funktioniert aber sehr gut.

Ig

---

**Beitrag von „XeNTaX“ vom 1. März 2017, 19:17**

Hi,

Danke, ich hatte den Stick zwar schon so vorbereitet, habe dann die Scripts nochmal durchlaufen lassen, 2 mal neugestartet und jetzt funktioniert alles wunderbar 😊

Gruß  
Robin

---

**Beitrag von „crusadegt“ vom 1. März 2017, 20:49**

Super das nun alles nach deinen wünschen funktioniert:)