

**Erledigt**

## **panic cpu 0 caller**

**Beitrag von „GT0010“ vom 1. September 2017, 08:38**

Hallo,

ich versuche seit einiger Zeit Sierra auf meinem Optiplex 990 zu installieren. Leider gelingt es mir nicht, es wird mir immer die gleiche Fehlermeldung angezeigt.

Ich benutze für die Installation Clover\_v2.4k\_r 4184 und gehe nach der Standartanleitung hier aus dem Forum vor. Für jegliche Hilfe bei der Deutung dieses Fehlers wäre ich sehr dankbar. Anbei häng ich einen Ausschnitt der Fehlermeldung und die config.plist, die ich benutze. PS: Bin Neuling und dies ist mein erstes Projekt.

MfG

---

**Beitrag von „Dentai“ vom 1. September 2017, 10:04**

Hast du Clover mit folgenden Einstellungen installiert?

Bootloader / Install boot0af in the MBR  
CloverEFI / Clover-EFI 64Bit SATA  
Drivers64UEFI / EmuVariableUefi-64  
Drivers64UEFI / OsxAptioFixDrv-64  
Drivers64UEFI / PartitionDxe-64

Dann fehlen eigentlich nur noch die beiden Dateien die ich angehängt habe.

DSDT nach EFI/Clover/ACPI/patched/

Config nach EFI/Clover/

## **Beitrag von „rubenszy“ vom 1. September 2017, 10:22**

Eure config ist immer noch misst, die stimmt vorn und hinten nicht.

[@Dentai](#) wenn du die selbe benutzt ändere die, ein i3 2310 cpu war nie in einem iMac 14.2

---

## **Beitrag von „GT0010“ vom 1. September 2017, 10:25**

Von meinem Schwager. Laut seinen Aussagen aus dem Appstore. Hatte bis vor 2 Tagen noch keinen iMac und hab mir Sierra auf ein Stick packen lassen, da ich mit der VM unter Win keinen Bootstick erstellen konnte

---

## **Beitrag von „rubenszy“ vom 1. September 2017, 10:33**

[@GT0010](#) lade mal deinen ganzen EFI Ordner hoch, dann kann man den so anpassen das es auch läuft, mit der config allein hilft es meist nicht.

[@Dentai](#) was soll das denn für eine DSDT sein sein Dell hat ein Realtek ALC269 Audiochip und keinen aus der 800 Serie.

Irgendwas aus dem Netz kratzen macht die ganze Sache oft nicht besser.

Lasst es sein so was anzubieten, wenn man keine Ahnung von dem hat was man da macht.

---


## **Beitrag von „GT0010“ vom 1. September 2017, 10:44**

Anbei der EFI Ordner

---

## **Beitrag von „rubenszy“ vom 1. September 2017, 10:54**





Was noch gut wäre ist, wenn du im Clover Menü die F4 taste drückst mal bevor du das System installierst.

Also hier



danach ganz einfach installieren und den EFI Ordner noch mal hier hochladen, dann kann man auch eine anständige DSDT die geben.

---

### Beitrag von „Dentai“ vom 1. September 2017, 11:09

Mit diesen Einstellungen haben schon 2 oder auch 3 Installationen gemacht.  
Wenn es nicht geht lass ich gerne mit mir reden aber [@rubenszy](#) in einem anderen Ton.

---

### Beitrag von „GT0010“ vom 1. September 2017, 11:20

hat leider nicht funktioniert

---

### **Beitrag von „rubenszy“ vom 1. September 2017, 11:26**

Was machst du denn da, ist immer noch deine alte config drin, du sollst den ganzen clover Ordner ersetzen.

Ist doch immer noch ein MacBookPro 14.2 als System eingestellt

---

### **Beitrag von „GT0010“ vom 1. September 2017, 11:29**

Hab ich. Jetzt zum zweiten mal. Sollte ich den Stick nochmal neu Aufsetzen?

---

### **Beitrag von „crusadegt“ vom 1. September 2017, 11:29**

Prüfe ob Clover nicht doppelt installiert ist...

Also ganz normal root und die EFI

---

### **Beitrag von „GT0010“ vom 1. September 2017, 11:35**

boot EFI und EFI-Backups ist vorhanden

---

### **Beitrag von „rubenszy“ vom 1. September 2017, 11:39**

[@Dentai](#) wenn du damit schon zwei Systeme aufgesetzt hast schön das es geklappt hat aber dein Weg ist nicht der richtige die SMBios werte haben bei Mac schon einen Sinn und das sollte man auch beachten.

[@GT0010](#)

Bei dem stick musst du nur alles aus der EFI löschen und die beiden Ordner einfügen reicht schon.

---

### **Beitrag von „GT0010“ vom 1. September 2017, 12:09**

Hab den neuen Stick aufgesetzt und anschließend denEFI Ordner ersetzt und bekomme nun folgendes angezeigt

---

### **Beitrag von „Sascha\_77“ vom 1. September 2017, 13:46**

Hatte ich gestern bei meinem T530 auch. Bei mir lags am USB-Stick.

---

### **Beitrag von „GT0010“ vom 1. September 2017, 13:55**

Ok, hab jetzt extra den gleichen genommen, denn ich vorher auch hatte. Vorher bin ins Clovermenu gekommen. Dann schau ich mal das ich mir noch einen anderen Stick besorg, danke.

---

### **Beitrag von „rubenszy“ vom 1. September 2017, 14:08**

Fangen wir mal von vorn an mit was erstellst du den Stick?

---

## Beitrag von „GT0010“ vom 1. September 2017, 14:33

-Terminal

-Clover\_v2.4k\_r4184 mit der folgenden auswahl:

Bootloader / Install boot0af in the MBR

CloverEFI / Clover-EFI 64Bit SATA

Drivers64UEFI / EmuVariableUefi-64

Drivers64UEFI / OsxAptioFixDrv-64

Drivers64UEFI / PartitionDxe-64

anschließend ersetze ich den vorhandenen EFI Ordner mit den von dir zur verfügung gestellten EFI Ordner

Sonst keiner eine Idee?

Hab mittlerweile 3 Sticks ausprobiert und bekomme immer den letzten Fehler angezeigt.

Die config.plist und DSDT von [@Dentai](#) funktioniert auch nicht. Da bekomme ich den ersten Fehler angezeigt.