



Thx

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 19. November 2017, 17:07**

Hallo und herzlich Willkommen im Forum... 😊

Wenn du den AirportBrcmFixup im Einsatz hast, kannst du die beiden FakePCIID-Kexte wieder entfernen.

Zudem würde ich per [Kext Updater](#) mal nach neueren Kexten Ausschau halten, gerade in Bezug auf dein brandaktuelles CoffeeLake-System...

---

### **Beitrag von „DerZipfel“ vom 19. November 2017, 19:18**

Wenn ich die FakePCIID-Kexte entferne, verliere ich die Wifi Funktion von meiner Karte.

Danke für den Tip mit dem Tool Kext Updater 😊

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 19. November 2017, 19:27**

Wenn das der Fall ist, wenn du die FakePCIIDs entfernst, dann wird aber der AirportBrcmFixup nicht wirklich genutzt oder der Kext wird nicht richtig geladen.

Versuche es nochmal, aber achte bitte in deiner Config.plist unter "System Parameters", dass der "Inject Kexts" auf "Yes" und nicht auf "Detect" steht.

---

### **Beitrag von „DerZipfel“ vom 19. November 2017, 19:50**

Also "Inject Kexts" war bereits auf "Yes" gestellt und soweit ich das sehe wir die AirportBrcmFixup Kext schon geladen:

Code

1. ProMac:~ jens\$ kextstat | grep -i brcm
2. 38 0 0xffffffff7f83928000 0x6000 0x6000 as.lvs1974.AirportBrcmFixup (1.1.0) 6E172DF6-1C3D-37E8-9FBA-EB9614C217C7 <37 36 12 7 5 4 3 2 1>

Laut dem Projekt der Kext gibt es ja folgende Installationsarten:

Zitat

Installation types:

- Clover Airport Fix + AirportBrcmFixup
- Clover Airport Fix + AddProperties(fake device-id) + AirportBrcmFixup (preferable)
- Clover Airport Fix + AirportBrcmFixup + FakePCIID + FakePCIID\_Broadcom\_WiFi.kext
- AirportBrcmFixup + FakePCIID + FakePCIID\_Broadcom\_WiFi.kext

Alles anzeigen

Ich habe auch mal die bevorzugte Version getestet und folgendes Wifi Property in Clover eingetragen:

Code

1. Device = WIFI
2. Key = device-id
3. Value = A0430000 (Data)

Hat aber auch nichts gebracht.

Ich könnte ja auf Wifi verzichten, aber ohne Bluetooth kann ich mein Trackpad 2 nicht mehr nutzen.. 😞

### **Beitrag von „al6042“ vom 19. November 2017, 19:56**

Hm... interessant, dann musst du halt erstmal mit der Variante 4 leben.

Wie ist denn die USB-Verbindung zur AW-CE123H eingerichtet?  
Geht das über ein dediziertes Kabel auf einen USB-Header auf dem Board?  
Ist im BIOS auch der XHCI Hand-Off aktiv?

---

### **Beitrag von „DerZipfel“ vom 20. November 2017, 00:45**


XHCI Hand-Off ist im Bios aktiv, anders startet Mac OS garnicht.

Die Karte steckt in einem PCIe x1 Adapter ohne USB Header. Glaub fast das könnte das Problem sein. Im alten (ITX) Board war ein extra Wifi Steckplatz. Für den neuen Rechner hab ich die Karte per Adapter übernommen. Kann natürlich sein das im extra Wifi Steckplatz auch USB angebunden war..

---

### **Beitrag von „Amante81“ vom 20. November 2017, 01:55**

Hi Servus,

probier mal das hier, mir hat es geholfen.   
[BCM94352HMB + Sierra 10.13 kein AirDrop mehr???](#)