

**Erledigt**

## **Hackintosh möglich / empfehlenswert für DELL XPS 15R SE 7520**

**Beitrag von „JB071268“ vom 13. Dezember 2017, 16:35**

Hallo zusammen,

habe hier noch einen Laptop von der Fa. Dell rumliegen wo ich mich gerne mal bzgl. Hackintosh austoben möchte.

3rd generation Intel® Core™ i5-3210M processor 2.50 GHz, 3M cache

6 GB2 DDR3 SDRAM bei 1600 MHz

750-GB-Serial ATA-Festplatte (5.400 U/min) - **würde gegen eine SSD Platte noch getauscht werden**

Intel HD Graphics 4000

2GB AMD Radeon HD 7730M - dedizierte Grafikkarte

Full-HD-WLED-Bildschirm (1.920 x 1.080)

Qwertz Backlit Keyboard!

Anschlüsse: 2x USB 3.0,

2x USB 2.0/LAN/WLAN 802.11bgn/Bluetooth 4.0

Ist es möglich hier ein OSX zu installieren, wenn ja welche Version wäre hier empfehlenswert?  
Welche Bootloader Variante wäre bei diesem Modell möglich bzw. sinnvoll?

Vielen Dank für ein kurze Rückinfo

Gruß

JB071268

---

**Beitrag von „al6042“ vom 13. Dezember 2017, 19:12**

Hallo und herzlich Willkommen im Forum... 😊

Inhaltlich sieht das nicht schlecht aus, aber prüfe schon mal, ob im BIOS die AMD-Grafik zu deaktivieren ist, da ich davon ausgehe, dass es damit Schwierigkeiten geben könnte.

Als OSX-Version kannst du das aktuelle High Sierra einsetzen und als Bootloader kommt mE nur Clover, in ebenfalls aktuellster Version 4334, in Frage.

---

### **Beitrag von „Harper Lewis“ vom 13. Dezember 2017, 19:29**

Ebenfalls herzlich willkommen!

Die AMD Radeon HD 7730M könnte aber auch mit Whatevergreen.kext laufen. [Sieht zumindest nicht schlecht aus.](#)

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 13. Dezember 2017, 19:45**

Cooler Sache... vielen Dank für den Hinweis und der Seite zum Prüfen... 😊

---

### **Beitrag von „Harper Lewis“ vom 13. Dezember 2017, 19:55**

Aber gerne doch. Wobei ich nicht weiß, was genau hier aus den [FAQ](#) auf die 7730M zutrifft und ob die GPU dennoch problematisch sein könnte:

▮ Zitat

What properties should I additionally inject for my MOBILE GPU?

Mobile AMD GPUs have very few issues but only if they are physically connected to the display (i.e. AMD Switchable Graphics users are out of luck). You will almost certainly have to inject a VBIOS (ATY,bin\_image property) that is exactly 64 KBs. Afterwards you will have working external displays. For internal display you most likely will have to inject its EDID (AAPL00,override-no-connect property) and set display channel representation to 6 bits (@0,display-link-component-bits and @0,display-pixel-component-bits properties). If you have a resolution higher than 1600x900 you will likely have to also set @0,display-dual-link to 1.

Further details are available in SSDT sample to get the general idea.

Alles anzeigen

Wenn das gerät aber eh rumliegt, sollte man das doch unbedingt mal ausprobieren.

---

### **Beitrag von „JB071268“ vom 13. Dezember 2017, 22:19**

Vielen Dank für die Info,, das hört sich ja gut an. 😊

Ich werde mich zwischen den Feiertagen mal näher damit beschäftigen und später berichten.

GRuß

JB071268

## **Beitrag von „JB071268“ vom 29. Dezember 2017, 19:41**

Habe den Beitrag mal in "Installation Laptop" gesetzt, glaube da ist er besser aufgehoben.

Hallo zusammen, habe mich jetzt mal dran gesetzt und mein Glück versucht, leider hat es nicht geklappt vom erstelltem Boot Stick ( Erstellt wie in der Wiki beschrieben ) zu booten. Bekomme nach der Auswahl "Install High Sierra" im Clover Menü entweder nur einen leeren Bildschirm oder anhängende Meldung. Vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben was bei mir nicht richtig läuft.

Anbei die Meldungen bzw. auch mein EFI Ordner (vielleicht habe ich ja was vergessen)

Vielen Dank vorab.

Gruß  
JB071268

P.S.

Habe den Boot Stick auch an einen anderen Laptop ausprobiert, auch dort bekomme ich eine Fehlermeldung....sieht aber anders aus.