

# Medion Erazer P7644 (MD99650) Installationshilfe

**Beitrag von „JB071268“ vom 4. Februar 2018, 16:19**

Hallo zusammen, ich benötige ein wenig Hilfestellung zum folgendem Laptop.

Hersteller Medion  
Serie Medion Erazer P7644  
Hersteller-IDMD 99650EAN4055432025707

Intel Core i7-6500U  
NVIDIA GeForce GTX 950M Videospeicher 2 GB2.  
Intel HD Graphics 520 - NVIDIA Optimus  
8 GB DDR3 SDRAM - PC3-12800 - 1600 MHz

Leider schaffe ich es nicht High Sierra zu installieren...siehe im Anhang folgende Fehlermeldung.

Vielleicht kann mal jemand einen Blick auf die config.plist werfen.

Vielen Dank

JB071268

---

**Beitrag von „ralf.“ vom 4. Februar 2018, 17:41**

Wiedermal dieser Fehler [Anleitung: macOS Sierra auf einem Kaby Lake/Skylake installieren](#)

---

### **Beitrag von „JB071268“ vom 4. Februar 2018, 21:58**

Hallo ralf.,

vielen Dank für den Link, leider hat der Austausch der unterschiedlichen Aptio Fixe nichts gebracht, der Laptop bleibt nach wie vor immer an der gleichen Stelle hängen.

Vielleicht noch eine andere Idee?

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 4. Februar 2018, 22:00**

Das mit den Pluszeichen kommt oft vor wenn der PrelinkedKernel nicht in Ordnung ist. PrelinkedKernel erneuern oder den Stick neu aufbauen.

---

### **Beitrag von „JB071268“ vom 4. Februar 2018, 22:05**

Ok, werde den Stick morgen mal neu erstellen.  
Werde berichten ob es mit dem neuen dann klappt.

Kannst Du anhand der o.g. config vielleicht sehen ob ich noch irgendwas im neuem Stick ergänzen oder ändern muss?

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 4. Februar 2018, 22:28**

Dann würde ich die nehmen

---

### **Beitrag von „JB071268“ vom 5. Februar 2018, 20:55**

Hi ralf.

War leider nichts, Laptop bleibt irgendwo hängen, kann leider nicht sehen wo da trotz setzen des -Verbose Modus sehe ich nur einen weißen Apfel.

Habe in deiner config alles so gelassen bis auf das SMBIOS, das habe ich entsprechend meinem Laptop angepasst.

---

### **Beitrag von „Dr.Stein“ vom 5. Februar 2018, 20:58**

und dein clover ordner selbst? wie sieht der aus?

Ich hab die Hardware aufs wesentliche minimiert

---

### **Beitrag von „JB071268“ vom 5. Februar 2018, 21:05**

Hallo Dr. Stein,

im Kext Ordner habe ich 2 Kexte ( Fake + Usb ) wenn Du das meinst?

---

### **Beitrag von „Dr.Stein“ vom 5. Februar 2018, 21:06**

Würde mir den ganzen clover ordner gerne mal anschauen.

einfach in eine ZIP Packen und hier hoch laden

---

### **Beitrag von „JB071268“ vom 5. Februar 2018, 21:11**

...vielen Dank fürs anschauen.

---

### **Beitrag von „Dr.Stein“ vom 5. Februar 2018, 21:30**

Viel Erfolg beim Testen

Ach ja.. tausche bitte im nachhinein den APTIOFIX 2 gegen diesen hier

---

### **Beitrag von „JB071268“ vom 5. Februar 2018, 21:51**

merci erstmal, melde mich nach dem testen 😊

---

### **Beitrag von „Dr.Stein“ vom 5. Februar 2018, 21:53**

na klar, mach das

---

### **Beitrag von „JB071268“ vom 5. Februar 2018, 22:50**

hi doc, gibt noch ein kleines Problem.

bekomme jetzt folgende Fehlermeldung....hoffe es kommt auf dem Foto leserlich rüber.

Hatte bei meinem Dell ein ähnliches Problem, hatte damals von [@hitman20](#) eine Datei "SSDT-Disable GPU" erhalten damit klappte es bei dem Dell.

Bei dem jetzigen leider nicht bzw. wahrscheinlich nicht geeignet für den Laptop.

---

### **Beitrag von „Dr.Stein“ vom 5. Februar 2018, 23:09**

und ohne dsdt?

---

### **Beitrag von „JB071268“ vom 6. Februar 2018, 10:39**

Hallo doc, habe beide Varianten ausprobiert.....erst ohne und dann mit der Datei aber jeweils mit dem gleichen Ergebnis.

---

### **Beitrag von „griven“ vom 13. Februar 2018, 23:36**

Alter warum habt Ihr eigentlich alle immer die komplette Palette an DSDT Patches in der config drin das ist doch total Banane...

Versuch es bitte mal hiermit: [config.plist](#)

---

### **Beitrag von „JB071268“ vom 14. Februar 2018, 20:47**

Hallo griven, vielen Dank für deine Hilfe. Werde es morgen testen und berichten 😊

---

### **Beitrag von „JB071268“ vom 18. Februar 2018, 12:33**

Hallo [@griven](#),

sorry bin leider erst am WE dazu gekommen deine config zu testen.

Leider bleibt die config mit der gleichen Fehlermeldung hängen.

Evtl. noch eine Idee?

Gruß  
JB071268