

Erledigt

2. SATA-Festplatte wird nicht erkannt (System-HD funktinioniert)

Beitrag von „AgentUgly“ vom 17. April 2018, 13:27

Hallo zusammen,

ich habe ein Problem mit einer zusätzlichen 3,5-Sata-HD, die ich in meinen Hackintosh eingebaut habe.

Die HD wird nicht erkannt und nicht im Bios bzw. in OSX angezeigt.

Die System-HD (2,5 SSD) hängt an dem zweiten Hot-Plug-Anschluss (SATA), und läuft ohne Probleme.

Das Gehäuse ist ein Corsair Carbide AIR540, es geht um die beiden Hot-Plug-Anschlüsse, die über die gleiche Verbindung angebunden sind (...vermute ich zumindest)

Hat jemand eine Idee??

Danke vorab und Grüße!

Beitrag von „hackintoshhood“ vom 17. April 2018, 15:56

Wenn das bios die Platte nicht erkennt, dann ist entweder die Platte futsch oder das Sata Kabel steckt nicht richtig oder ist beschädigt.

Beitrag von „AgentUgly“ vom 17. April 2018, 20:27



OK, ich war einfach zu schwach....

Hier die Lösung, für alle, die es interessiert:

<https://linustechtips.com/main...-being-picked-up-in-bios/>

Sorry für den Thread 😊