

Erledigt

kein LAN und kein USB 3.0 auf AsRock H61M/U3S3

Beitrag von „snookerap“ vom 3. Juni 2018, 08:22

Hi zusammen,

ich bekomme das onboard-LAN und das onboard-USB3.0 nicht zum laufen.
AtherosE2200Ethernet.kext und GenericUSBXHCI.kext hab ich installiert.
Hab mal mein EFI-Ordner angehängen.

Chipsatz:

LAN: Atheros AR8151

USB 3.0: ASMedia ASM1042

Jemand ne Idee?

Beitrag von „rubenszy“ vom 3. Juni 2018, 08:30

In deinem Fall hast du die falschen Kexte.

Beitrag von „snookerap“ vom 3. Juni 2018, 08:44

cool...

LAN funktioniert schon mal.

USB 3.0 will aber noch nicht.

Beitrag von „snookerap“ vom 5. Juni 2018, 21:03

Leider funktioniert der LAN Kext "ALXEthernet.kext" nun doch nicht zufriedenstellend.
Kein Herunterfahren möglich, immer wieder Neustart.

Bin hier im Forum auch schon fündig geworden, dass dies ein bekanntes Problem bei diesem KEXT ist.

Laut Recherche soll der AtherosE2200.kext für meine Atheros AR8151 funktionieren.
Tut es aber leider nicht.

Was kann ich noch tun?

Edit: Kann hier eine DSDT sinnvoll sein, in Bezug auf LAN und USB3 ?

Beitrag von „griven“ vom 22. Juni 2018, 22:36

Im Bezug auf USB3 würde ich auf USBInjectAll und eben die notwendigen Renames in der DSDT setzen und zudem in Clover noch den PortLimit Patch einfügen (der einfache Weg)...
Was das LAN angeht ist eigentlich kein DSDT Patch nötig hier sollte der Kext genügen...